

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 21/10/2022

This document was created in MY Compliance Management on 24/10/2022 18:07:32

Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	21/10/2022
Auditor:	Emili Bethancourth
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/8 (100%)
Hora / Hour	0800
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	CSL Kajika
IMO	9710579
Actividad / Activity	Carbón
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	221021 - Se realizo recorrido en la terminal 2 en descarga de Carbón. 221022 - Se realizo un recorido se evidencia la presencia de los difusores encendidos durantes la descarga y funcionamientos de las bombas
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Durante la descarga de Carbón no se registraron incidencias ambientales que reportar
MSDS del Producto	Si

Notes

9710579 CSL Kajika

Audit Criteria

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 21/10/2022

This document was created in MY Compliance Management on 24/10/2022 18:07:32

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes: Sin novedades ambientales que reportar

Evidence:



[WhatsApp Image 2022-10-22 at 8.18.59 AM \(2\).jpeg](#)

[PDF - ORB 03-06-2022 Scan.pdf](#)

#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF. *Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes: Documentación adjunta

Evidence:

[PDF - Garbage removal Tampa 05052022.pdf](#)

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 21/10/2022

This document was created in MY Compliance Management on 24/10/2022 18:07:32

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuatica y terrestre. *Describe los avistamientos: especie, cantidad, condicion, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:

Evidence:



WhatsApp Image 2022-10-22 at 8.18.59 AM (2).jpeg

PDF - CSL KAJIKA FUMIGATION.pdf

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: No Response

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 21/10/2022

This document was created in MY Compliance Management on 24/10/2022 18:07:32

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes:

Evidence:



WhatsApp Image 2022-10-22 at 8.19.00 AM.jpeg

PDF - BW Log.pdf

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 21/10/2022

This document was created in MY Compliance Management on 24/10/2022 18:07:32

#7: En caso de haber descarga de Carbón

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:


Evidence:




WhatsApp Image
2022-10-22 at
8.19.00 AM
(3).jpeg



WhatsApp Image
2022-10-22 at
8.19.00 AM
(4).jpeg



WhatsApp Image
2022-10-22 at
8.19.00 AM
(1).jpeg



WhatsApp Image 2022-10-22 at 8.18.59 AM (1).jpeg

#8: En caso de haber carga de Cucon

Outcome: 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#9: Imbornales

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

Notes:

Evidence:



WhatsApp Image 2022-10-22 at 8.18.59 AM (2).jpeg